

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 13-11-17

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Martin Stehlík

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Ohrožení přítokem ze svažitých lesů. Drobný tok směřuje přes rozptýlenou zástavbu do zřejmě nekapacitní propustku pod silnicí. Je vhodné zvážit výstavbu retenční přehrážky.



Propustek pod lesní cestou



Propustek pod silnicí


ID kritického bodu:

1

Obec:

Oldřichov v Hájích

Lokalizace kritického bodu




ID kritického bodu:

1

Obec:

Oldřichov v Hájích**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu



Významné uzly v povodí

		Plocha povodí (km ²)	Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
							(m ³ /s)	(%)
KB / obce								
1	P20 stav	1,05	6,7	0,75				
	P20 návrh							
	P100 stav	1,05	20,8	2,66				
	P100 návrh							