

ID kritického bodu:

**20401215**

Obec:

**Oldřichov v Hájích**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** ohrožený

**Datum šetření:** 15-09-17

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Martin Stehlík

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Místo na dolním konci toku Malé Jeřice nedaleko jejího ústí do Jeřice. Nekapacitní mostek přes silnici způsobuje vzdouvání a rozliv k domům na pravé straně toku. KB převzat z POVISu, jedná se však již spíše o místo ohrožené říčními povodněmi.



*Kritický bod - most přes Malou Jeřici*



*Zahloubené koryto nad KB, vpravo ohrožená zástavba*


ID kritického bodu:

**20401215**

Obec:

**Oldřichov v Hájích**

### Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:

**20401215**

Obec:

**Oldřichov v Hájích**

**Vyhodnocení je provedeno v rámci hydrotechnického posouzení**

---