

ID kritického bodu:

20401311

Obec:

Oldřichov v Hájích

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: neohrožený

Datum šetření: 15-09-17

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Martin Stehlík

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Most přes Jeřici je dostatečně kapacitní. KB je však zároveň místem, kde tok začíná ohrožovat zástavbu místní části Na Pilách.



Pohled po vodě z mostku nad Jeřicí



Pohled proti vodě z mostku nad Jeřicí


ID kritického bodu:

20401311

Obec:

Oldřichov v Hájích


Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:

20401311

Obec:

Oldřichov v Hájích**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav****Časový průběh v uzávěrovém profilu****Významné uzly v povodí**

		Plocha povodí (km ²)	Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
							(m ³ /s)	(%)
KB / obce								
20401311	P20 stav	4,43	127,0	10,92				
	P20 návrh							
	P100 stav	4,43	258,4	22,61				
	P100 návrh							