

ID kritického bodu:

**20401313**

Obec:

**Oldřichov v Hájích**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** ohrožený

**Datum šetření:** 15-09-17

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Martin Stehlík

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Mostek místní silnice přes Malou Jeřici zhruba v polovině jejího povodí je kapacitní a přilehlé budovy nejsou ohroženy. Nad KB se však nachází další mostek poškozený povodněmi v roce 2010 i v roce 2013.



*Mostek nad Malou Jeřicí*



*Koryto v místě kritického bodu*


ID kritického bodu:

**20401313**

Obec:

**Oldřichov v Hájích**


### Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:

**20401313**

Obec:

**Oldřichov v Hájích****Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav****Časový průběh v uzávěrovém profilu****Významné uzly v povodí**

		Plocha povodí (km <sup>2</sup> )	Objem PV (tis. m <sup>3</sup> )	Kulminační průtok (m <sup>3</sup> /s)	Zadržený objem (tis. m <sup>3</sup> )	Max. objem (tis. m <sup>3</sup> )	Změna kulminace	
							(m <sup>3</sup> /s)	(%)
KB / obce								
20401313	P20 stav	2,17	67,9	8,90				
	P20 návrh							
	P100 stav	2,17	134,0	17,89				
	P100 návrh							