

ID kritického bodu:

**20401314**

Obec:

**Oldřichov v Hájích**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** neohrožený

**Datum šetření:** 15-09-17

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Martin Stehlík

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Most přes přítok Jeřice, který nemusí být kapacitní. Cca 100 m po proudu přítok ústí do Jeřice, kde se spolupodílí na povodňovém ohrožení v lokalitě Na Pilách.



*Mostek nad tokem v místě KB*



*Pohled z mostku po vodě*


ID kritického bodu:

**20401314**

Obec:

**Oldřichov v Hájích**


### Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:

**20401314**

Obec:

**Oldřichov v Hájích****Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav****Časový průběh v uzávěrovém profilu****Významné uzly v povodí**

		Plocha povodí (km²)	Objem PV (tis. m³)	Kulminační průtok (m³/s)	Zadržený objem (tis. m³)	Max. objem (tis. m³)	Změna kulminace	
							(m³/s)	(%)
KB / obce								
20401314	P20 stav	2,11	47,3	4,39				
	P20 návrh							
	P100 stav	2,11	105,9	10,11				
	P100 návrh							