


Záznám z výrobního výboru

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky

Technická porada				
datum: 22. 8. 2019	místo: Odbor technické vybavenosti, Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 2075	přítomni: Viz prezenční listina	označení VV: 07	zaznamenal: Ing. Martin Tomek

Předmět technické porady:

- Seznámení s průběhem prací. Jednání bude zaměřeno na stručné představení návrhů opatření (rozpracované výsledky etapy B. Návrhová část).

Průběh jednání:

- Zástupce zpracovatele Ing. Tomek v prezentaci představil náplň kontrolního dne. Stručně popsal výstupy z Analytické části studie a základní využívané podklady pro návrhovou část.
- Dále byl stručně popsán základní princip návrhu opatření. Řešené povodí je hodně urbanizované a vlivem extrémní srážky dochází velmi rychle a tudíž nečekané povodni. Protipovodňová opatření by měla být trvalá a účinná bez závislosti na lidském faktoru. V praxi se tedy zejména jedná o revitalizaci toku, odstraňování překážek v toku a vytváření poldrů, které umožní rozliti velké vody do předem určených a zajištěných území a po uplynutí povodně umožní jejich bezpečné odvedení zpět do toku.
- Ing. Tomek následně představil a okomentoval všechna významná opatření na toku Rokytky a Říčanský potok vycházející z Analytické části.
- Na to pak navázal Ing. Rychlý s představením výsledků návrhů opatření na Hostavickém potoce, Svěpravickém potoce a Běchovickém potoce. A dále pak vysvětlil způsob návrhu opatření v ploše povodí na jednom příkladu kritického bodu.
- Závěrem představil zpracovatel harmonogram dalšího postupu prací.
- Připomínky a poznámky k rozpracovanému návrhu:
 - Lokalita Pod mosty doplnit revitalizaci od spol. Šindlar, příprava – Ing. Buchtíková
 - Zvážit revitalizaci pod Kyjským rybníkem – Ing. Just
 - Revitalizace Pod poldrem Čihadla je před realizací – Ing. Buchtíková
 - Lokalita Pod Počernickým rybníkem, Dolní Počernice – doporučení návrhu druhého koryta v pravém břehu, bude se jednat o citlivou revitalizaci s ohledem na břehový porost - Ing. Just
 - Nad Počernickým rybníkem – pokračovat s návrhem rozvolnění koryta
 - Lokalita revitalizace Koloděje – přírodní území, návrhy velmi citlivě k současnemu stavu – Ing. Buchtíková
 - Lokalita Královice - nádrž Mlejňák + revitalizace z důvodu eroze a zahlubování toku Rokytky – Ing. Buchtíková
 - Zařadit revitalizaci pod Radošovicemi – opevnění 300 m, původní koryto - PVL
 - Poznámka k lokalitě Na bahnicve - nutno zahrnout hráz na pravém břehu a přečerpávání zahrázových vod - PVL
 - Lokalita Prknovka – přidat zrušení malé vodní nádrže – Ing. Buchtíková
 - Lokalita kolem Říčanské ČOV, z důvodu eroze, zahlubování toku (v úseku výše nevhodné opevnění) doplnit revitalizaci - Ing. Just
 - Světice centrum revitalizace – zvážit doplnění revitalizace (úsek mezi železnicí a návesním rybníkem) - PVL



- U pramene Rokytky – by byla vhodná tůň - PVL

