

ID kritického bodu:

20401237

Obec:

Mníšek

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: bez ohrožení

Datum šetření: 15-09-17

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Martin Stehlík

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Místní ohrožení nepůsobí povodí KB definovaného POVISem. Zástavba u ústí drobného toku je na vyvýšeném místě. U ústí se nachází na druhém břehu Jeřice budova, ta je však ohrožována primárně povodněmi ze samotné Jeřice.



Kritický bod je definován na levostranném přítoku Jeřice (uprostřed)



Drobná zástavba podél vlastního ústí přítoku je dostatečně nad terénem


ID kritického bodu:

20401237

Obec:

Mníšek

Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:

20401237

Obec:

Mníšek

Vyhodnocení není provedeno - KB je bez ohrožení
