

ID Opatření	Původ opatření	Nazev	Kategorie opatření - popis položky	Střet s ÚP	Střet s TI	Realizovatelnost	vliv na HMF	PP efekt opatření*	Stávající technický stav	Bodové hodnocení**	Priorita správce toku	Priorita zpracovatele	koncept DUR	Možný nositel opatření ***
SO09.8	Návrh	revitalizace Hostavický p.	revitalizace - složené koryto, stěhovavá kyneta	2	2	3	2	1	0	10				MHMP
SO11.1	Návrh	revitalizace Nad Počernickým rybníkem	revitalizace toku	2	2	3	2	1	0	10				MHMP
SO17.1	Převzato	SN Dubeč	suchá nádrž	2	1	3	0	4	0	10	x	x	x	MHMP
SO20.8	Návrh	Opatření Královice	rekonstrukce hráze	2	2	3	0	1	2	10				MHMP
SO21.1	Převzato	SN Královice	suchá nádrž	2	2	2	0	4	0	10	x	x	x	MHMP
SO23.5	Návrh	úprava jezu Kolovraty	úprava jezu z pevného na pohyblivý	2	2	3	0	1	2	10				MHMP
SO06b	Návrh	revitalizace Pod Kyjským r.	revitalizace toku	2	2	2	2	1	0	9	x	x	x	MHMP
SO08.1	Návrh	revitalizace Dolní Počernice	revitalizace toku	2	1	3	2	1	0	9	x	x		MHMP
SO09.1	Návrh	revitalizace Hostavický p.	revitalizace - složené koryto, stěhovavá kyneta	2	2	2	2	1	0	9				MHMP
SO09.2	Návrh	revitalizace Hostavický p.	revitalizace - složené koryto, stěhovavá kyneta	2	2	2	2	1	0	9				MHMP
SO09.5	Návrh	revitalizace Hostavický p.	revitalizace - složené koryto, stěhovavá kyneta	2	1	3	2	1	0	9				MHMP
SO19.1	Převzato	SN Uhřetěves	suchá nádrž	2	2	1	0	4	0	9				MHMP
SO20.9	Návrh	revitalizace Královice	revitalizace toku	2	2	3	2	0	0	9				MHMP
SO25.2	Návrh	renaturace pod VN Pacov	renaturace	2	2	3	2	0	0	9				Povodí Vltavy
SO27.4	Převzato	Revitalizace Říčany "V Lehovicích"	tůň a mokřady, revitalizace toku, protierozní mez	1	2	3	2	1	0	9		x		Povodí Vltavy, Říčany
SO29.1	Návrh	Panský rybník	vodní nádrž	2	2	2	1	0	2	9		x		Povodí Vltavy
SO02.3	Návrh	Podvinný Mlýn	úprava nebo odstranění jezu	2	1	2	2	1	0	8				MHMP

ID Opatření	Původ opatření	Nazev	Kategorie opatření - popis položky	Střet s ÚP	Střet s TI	Realizovatelnost	vliv na HMF	PP efekt opatření*	Stávající technický stav	Bodové hodnocení**	Priorita správce toku	Priorita zpracovatele	koncept DUR	Možný nositel opatření ***
SO08.1	Návrh	revitalizace Dolní Počernice	tůň a mokřady	2	2	3	1	0	0	8				MHMP
SO09.10	Návrh	revitalizace Hostavický p.	revitalizace - složené koryto, stěhovavá kyneta	2	2	1	2	1	0	8				MHMP
SO09.7	Návrh	revitalizace Hostavický p.	revitalizace - složené koryto, stěhovavá kyneta	2	1	2	2	1	0	8				MHMP
SO09.9	Návrh	revitalizace Hostavický p.	revitalizace - složené koryto, stěhovavá kyneta	0	2	3	2	1	0	8				MHMP
SO13.2	Návrh	revitalizace Běchovický p.	přírodě blízká revitalizace vodního toku	2	1	2	2	1	0	8		x		MHMP
SO13.3	Návrh	renaturace Běchovický p.	tůň a mokřady, revitalizace toku	2	1	3	2	0	0	8				MHMP
SO14.1	Převzato	SN Koloděje	suchá nádrž	2	1	1	0	4	0	8				MHMP
SO14.2	Návrh	revitalizace Koloděje	revitalizace toku	2	1	2	2	1	0	8		x		MHMP
SO27.3	Převzato	revitalizace Říčany "Pod železnicí"	tůň a mokřady, revitalizace toku	2	2	2	2	0	0	8		x		Povodí Vltavy, Říčany
SO27.5	Převzato	revitalizace Říčany "Nad železnicí"		1	2	3	2	0	0	8				Povodí Vltavy, Říčany
SO34a	Návrh	PEO Tehov	zasakovací průleh	2	2	0	2	0	2	8				SPÚ, obec Tehov
SO34b	Návrh	PEO Tehov	zasakovací průleh	2	2	0	2	0	2	8				SPÚ, obec Tehov
SO35a	Návrh	PEO KB Světice	zasakovací průleh	2	2	0	2	0	2	8				SPÚ, obec Světice
SO35b	Návrh	PEO KB Světice	zasakovací průleh	2	2	0	2	0	2	8				SPÚ, obec Světice
SO35c	Návrh	PEO KB Světice	zasakovací průleh	2	2	0	2	0	2	8				SPÚ, obec Světice
SO02.1	Návrh	Podvinný Mlýn	revitalizace toku	2	1	2	2	0	0	7				MHMP
SO02.2	Návrh	Podvinný Mlýn	revitalizace toku	2	1	2	2	0	0	7				MHMP
SO03.1	Návrh	revitalizace Vysočany	revitalizace toku	2	1	2	2	0	0	7				MHMP
SO09.11	Návrh	revitalizace Hostavický p.	revitalizace - složené koryto, stěhovavá kyneta	1	2	1	2	1	0	7				MHMP
SO09.6	Návrh	revitalizace Hostavický p.	revitalizace - složené koryto, stěhovavá kyneta	2	2	0	2	1	0	7				MHMP
SO13.1	Návrh	revitalizace Běchovický p.	revitalizace - složené koryto, stěhovavá kyneta	1	1	2	2	1	0	7				MHMP

ID Opatření	Původ opatření	Nazev	Kategorie opatření - popis položky	Střet s ÚP	Střet s TI	Realizovatelnost	vliv na HMF	PP efekt opatření*	Stávající technický stav	Bodové hodnocení**	Priorita správce toku	Priorita zpracovatele	koncept DUR	Možný nositel opatření ***
SO15.1	Převzato	Koloděje	úprava jezu	2	2	Nehodnoceno	0	1	2	7				MHMP
SO23.1	Návrh	zrušení nádrže na Prknovce	vodní nádrž	2	2	0	1	0	2	7				MHMP
SO31a	Návrh	PEO KB Radošovice	zasakovací průleh	2	1	0	2	0	2	7				SPÚ, obec Tehov
SO34d	Návrh	PEO Tehov	ochranné zatravnění	1	2	0	2	0	2	7				SPÚ, obec Tehov
SO24.3	Návrh	Revitalizace nad poldrem Kolovraty	tůň a mokřady, revitalizace toku	1	1	3	2	0	0	7				Povodí Vltavy, Říčany
SO02.4	Návrh	vinice Máchalka	vegetační úpravy	2	1	Nehodnoceno	0	1	2	6				MHMP
SO09.3	Návrh	revitalizace Hostavický p.	revitalizace - složené koryto, stěhovavá kyneta	2	1	0	2	1	0	6				MHMP
SO09.4	Návrh	revitalizace Hostavický p.	revitalizace - složené koryto, stěhovavá kyneta	2	0	0	2	1	1	6				MHMP
SO16.1	Návrh	revitalizace Dubeč	revitalizace toku	2	2		2	0	0	6				MHMP
SO16.2	Návrh	mokřad/revitalizace nad Dubečským r.	tůň a mokřady	2	2	0	2	0	0	6				MHMP
SO24.1	Převzato	SN Kolovraty	suchá nádrž	0	1	2	0	3	0	6				MHMP
SO25.1	Návrh	VN Pacov	vodní nádrž	2	2	0	1	0	1	6				Povodí Vltavy, Říčany
SO26.2	Převzato	Revitalizace v poldru Na bahnivce	tůň a mokřady, revitalizace toku	2	0	1	2	1	0	6				Povodí Vltavy, Říčany
SO28.1	Návrh	návesní rybník Světlice	vodní nádrž	2	2	0	0	0	2	6				SPÚ, obec Světlice
SO28.2	Návrh	revitalizace Světlice	revitalizace toku	2	1	0	2	1	0	6	x			SPÚ, obec Světlice
SO33a	Návrh	PEO KB Říčany železniční most	zasakovací průleh	2	2	0	2	0	0	6				SPÚ, obec Tehov
SO34c	Návrh	PEO Tehov	ochranné zatravnění	1	1	0	2	0	2	6				SPÚ, obec Tehov
SO35d	Návrh	PEO KB Světlice	ochranné zatravnění	1	2	3	0	0	0	6				SPÚ, obec Světlice
SO16.3	Návrh	PEO Dubeč	ochranné zatravnění (TTP)	2	2	0	1	0	0	5				SPÚ, MČ Dubeč
SO16.4	Návrh	PEO Dubeč	ochranné zatravnění (TTP)	2	2	0	1	0	0	5				SPÚ, MČ Dubeč
SO16.5	Návrh	PEO Dubeč	Stabilizace dráhy soustř. Odtoku	2	2	0	1	0	0	5				SPÚ, MČ Dubeč

ID Opatření	Původ opatření	Nazev	Kategorie opatření - popis položky	Střet s ÚP	Střet s TI	Realizovatelnost	vliv na HMF	PP efekt opatření*	Stávající technický stav	Bodové hodnocení**	Priorita správce toku	Priorita zpracovatele	koncept DUR	Možný nositel opatření ***
SO26.3	Převzato	SN Na Bahnivce	Ochranné hráze	1	1	0	0	3	0	5				Povodí Vltavy, Říčany
SO31b	Návrh	PEO KB Radošovice	ochranné zatravnění	2	2	1	0	0	0	5				SPÚ, obec Tehovec
SO33b	Návrh	PEO KB Říčany železniční most	zasakovací průleh	0	1	0	2	0	2	5				SPÚ, obec Tehov
SO10.1	Návrh	revitalizace Svěpravický p.	Revitalizace niva - tvorba tůní	2	2	0	0	0	0	4				MHMP
SO13.4	Návrh	revitalizace Běchovický p.	revitalizace - vegetační pás	2	2	0	0	0	0	4				MHMP
SO16.6	Návrh	PEO Dubeč	ochranné zatravnění (TTP)	1	2	0	1	0	0	4				SPÚ, MČ Dubeč
SO26.1	Převzato	SN Na Bahnivce	propustek, suchá nádrž	1	0	0	0	3	0	4				Povodí Vltavy, Říčany
SO30a	Návrh	PEO KB Pacov	svodný průleh	2	2	0	0	0	0	4				SPÚ, město Říčany
SO30b	Návrh	PEO KB Pacov	ochranné zatravnění	2	2	0	0	0	0	4				SPÚ, město Říčany
SO30c	Návrh	PEO KB Pacov	ochranné zatravnění	2	2	0	0	0	0	4				SPÚ, město Říčany
SO31d	Návrh	PEO KB Radošovice	ochranné zatravnění	2	2	0	0	0	0	4				SPÚ, obec Tehov
SO31e	Návrh	PEO KB Radošovice	ochranné zatravnění	2	2	0	0	0	0	4				SPÚ, obec Tehovec
SO31f	Návrh	PEO KB Radošovice	ochranné zatravnění	2	2	0	0	0	0	4				SPÚ, obec Tehovec
SO32a	Návrh	PEO Říčany nad prům. areálem	ochranné zatravnění	0	2	2	0	0	0	4				SPÚ, město Říčany
SO33c	Návrh	PEO KB Říčany železniční most	ochranné zatravnění	2	2	0	0	0	0	4				SPÚ, obec Tehov
SO33d	Návrh	PEO KB Říčany železniční most	ochranné zatravnění	1	2	0	0	0	0	3				SPÚ, obec Tehov
SO31c	Návrh	PEO KB Radošovice	ochranné zatravnění	0	2	0	0	0	0	2				SPÚ, obec Tehov

\* PP efekt opatření - protipovodňový efekt navrhovaného opatření

\*\* Více bodů je lépe, jedná se více prioritní opatření

VN - vodní nádrž; SN - suchá nádrž; PPO - protipovodňové opatření; PBPO - přírodě blízké protipovodňové opatření, PEO - protierozní opat

Významná suchá nádrž