

ID kritického bodu:

2

Obec:

Nová Ves

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření:

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Martin Stehlík

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Ohrožení zvýšenými průtoky z extravilánu. Propustek drobného vodního toku pod silnicí.



Propustek pod silnicí



Silnice s propustkem


ID kritického bodu:

2

Obec:

Nová Ves

Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:


2

Obec:

Nová Ves

Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

Časový průběh v uzávěrovém profilu



Významné uzly v povodí

		Plocha povodí (km ²)	Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
							(m ³ /s)	(%)
KB / obce								
2	P20 stav	0,44	12,9	1,97				
	P20 návrh							
	P100 stav	0,44	23,2	3,57				
	P100 návrh							