

ID kritického bodu:

3

Obec:

Nová Ves

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření:

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Martin Stehlík

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Ohrožení zvýšenými průtoky z extravilánu.



Propustek (pohled proti vodě)



Propustek (pohled po vodě)


ID kritického bodu:

3

Obec:

Nová Ves

Lokalizace kritického bodu




ID kritického bodu:

3

Obec:

Nová Ves**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzavěrovém profilu



Významné uzly v povodí

		Plocha povodí (km ²)	Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržžený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
							(m ³ /s)	(%)
KB / obce								
3	P20 stav	0,75	34,6	4,79				
	P20 návrh							
	P100 stav	0,75	55,9	7,74				
	P100 návrh							