

ID kritického bodu:

20 401 087

Obec:

Chrastava

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: bez ohrožení

Datum šetření: 31.10.2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Ing. Miroslav Chvála (tajemník)

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Obec Chrastava je především ohrožena vodními toky Lužická Nisa, Jeřice a jejich přítoky jako např. Vítkovský potok, Jílový potok a Chrastavský potok. Vodní tok Jeřice a její přítoky Vítkovský, Jílový a Chrastavský potok prochází intravilánem obce Chrastava. Ohrožené jsou nemovitosti na pravém i levém břehu zmíněných vodních toků.

Tento kritický bod vychází z POVIS a nebyl při rekognoskaci terénu potvrzen.




ID kritického bodu:


20401087

Obec:

Chrastava

Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu: **20401087**Obec: **Chrastava****Vyhodnocení efektů matematickým modelem****Časový průběh v uzávěrovém profilu****Významné uzly v povodí**

		Plocha povodí (km ²)	Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
							(m ³ /s)	(%)
KB / obce								
20401087	P20 stav	0.55	24.1	2.80				
	P20 návrh							
	P100 stav	0.55	37.9	4.30				
	P100 návrh							