

ID kritického bodu:

**20 401 402**

Obec:

**Kryštofovo Údolí**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** Bez ohrožení

**Datum šetření:** 31.10.2017

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Tomáš Zelený (starosta)

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Obec Kryštofovo Údolí je především ohrožena vodním tokem Rokytka a jejími přítoky. Vodní tok Rokytka prochází celým intravilánem obce.

Historicky se neobjevilo povodňové ohrožení.

Tento kritický bod vychází z POVIS a nebyl při rekognoskaci terénu potvrzen.




ID kritického bodu:


**20401402**

Obec:

**Kryštofovo Údolí**

### Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu: **20401402**Obec: **Kryštofovo Údolí****Vyhodnocení efektů matematickým modelem****Časový průběh v uzávěrovém profilu****Významné uzly v povodí**

		Plocha povodí (km <sup>2</sup> )	Objem PV (tis. m <sup>3</sup> )	Kulminační průtok (m <sup>3</sup> /s)	Zadržený objem (tis. m <sup>3</sup> )	Max. objem (tis. m <sup>3</sup> )	Změna kulminace	
							(m <sup>3</sup> /s)	(%)
KB / obce								
20401402	P20 stav	2.43	6.1	0.60				
	P20 návrh							
	P100 stav	2.43	20.2	2.30				
	P100 návrh							