




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky



Povodí vodního toku Rokytky
SO 06b Revitalizace pod Kyjským rybníkem
D.3. FOTODOKUMENTACE

KVĚTEN 2020



Vodohospodářský rozvoj a výstavba
akciová společnost
Nábřeží 4, Praha 5, 150 56

Obsah

1.	FOTODOKUMENTACE.....	4
-----------	-----------------------------	----------

1. FOTODOKUMENTACE



Obrázek 1 – Úspěšná revitalizace vodního toku Rokytka pod řešeným územím



Obrázek 2 – Prizmatické koryto Rokytka na začátku řešeného území



Obrázek 3 – Oplocený objekt PVK, a.s.



Obrázek 4 – Spádový betonový stupeň 1



Obrázek 5 – Zahrádkářská kolonie podél pravého břehu



Obrázek 6 – Prizmatické koryto podél zahrádkářské kolonie



Obrázek 7 – Přístup k vodě vedoucí od zahrádek



Obrázek 8 – Prizmatické lichoběžníkové koryto



Obrázek 9 – Vyústění podél pravého i levého břehu toku



Obrázek 10 – Objekt PVK, a.s. na pravém břehu toku



Obrázek 11 – Stávající gabionové zdivo podél levého břehu



Obrázek 12 – Stezka vedoucí podél pravého břehu



Obrázek 13 – Spádový betonový stupeň 2



Obrázek 14 – Vyústění PVK, a.s. na pravém břehu toku



Obrázek 15 – Pozůstatky bývalého mostu přes vodní tok



Obrázek 16 – Stezka vedoucí podél pravého břehu na konci řešeného území



Obrázek 17 – Soukromý objekt podél pravého břehu toku



Obrázek 18 – Pohled na vodní tok Rokytky pod Kyjským rybníkem